

## Λαστιχάκι αντλίας υδραυλικού τιμονιού **37,61€**

[https://dieselservice.gr/index.php?route=product/product&product\\_id=16596](https://dieselservice.gr/index.php?route=product/product&product_id=16596)



**Κωδικός Προϊόντος: 15590003**

### Μηχανολογικά Στοιχεία

M.M | Τεμάχια

Ομάδα | Σύστημα διεύθυνσης-Άξονες εμπρόςθιοι

Υποομάδα | Εμπρόςθιοι άξονες-Σύστημα διεύθυνσης

### Εφαρμογή σε Μοντέλο

Κατηγορία | Κανονικά - Aftermarket

Εναλλακτική Μάρκα | ---

Μάρκα | LAND ROVER

Τύπος Μοντέλου | LAND ROVER DISCOVERY I (LJ,LG) 10.89-10.98

Τύπος Μοντέλλου 2 | ---

Τύπος Πλαισίου | ---

Οικογένεια Κινητήρα | ---

Οικογένεια Κινητ. 2 | ---

Προδιαγραφές Κινητ. | ---

Τύπος Καμπίνας | ---