

## Ασφάλεια βίδας εξάτμισης **2,32€**

[https://dieselservice.gr/index.php?route=product/product&product\\_id=16605](https://dieselservice.gr/index.php?route=product/product&product_id=16605)



### Κωδικός Προϊόντος: ERC7321

#### Μηχανολογικά Στοιχεία

Μ.Μ | Τεμάχια

Ομάδα | Κινητήρας και μέρη

Υποομάδα | Κινητήρας και μέρη

#### Εφαρμογή σε Μοντέλο

Κατηγορία | Αντιπροσωπείας - Γνήσια

Εναλλακτική Μάρκα | ---

Μάρκα | LAND ROVER

Τύπος Μοντέλου | LAND ROVER DISCOVERY I (LJ,LG) 10.89-10.98

Τύπος Μοντέλλου 2 | ---

Τύπος Πλαισίου | ---

Οικογένεια Κινητήρα | LAND ROVER 3.5i (22D)

Οικογένεια Κινητ. 2 | ---

Προδιαγραφές Κινητ. | ---

Τύπος Καμπίνας | ---