

## Αντλία τιμονιού **124,00€**

[https://dieselservice.gr/index.php?route=product/product&product\\_id=21626](https://dieselservice.gr/index.php?route=product/product&product_id=21626)



**Κωδικός Προϊόντος: 57100-43001**

### Μηχανολογικά Στοιχεία

Μ.Μ | Τεμάχια

Ομάδα | Σύστημα διεύθυνσης-Άξονες εμπρόσθιοι

Υποομάδα | Εμπρόσθιοι άξονες-Σύστημα διεύθυνσης

### Εφαρμογή σε Μοντέλο

Κατηγορία | Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά

Εναλλακτική Μάρκα | ---

Μάρκα | HYUNDAI

Τύπος Μοντέλου | HYUNDAI H100 07.93-12.04

Τύπος Μοντέλλου 2 | ---

Τύπος Πλαισίου | ---

Οικογένεια Κινητήρα | ---

Οικογένεια Κινητ. 2 | ---

Προδιαγραφές Κινητ. | ---

Τύπος Καμπίνας | ---