

## Ρουλεμάν συμπλέκτη χωρίς αισθητήρα **460,00€**

[https://dieselservice.gr/index.php?route=product/product&product\\_id=34221](https://dieselservice.gr/index.php?route=product/product&product_id=34221)



Κωδικός Προϊόντος: 830125

### Μηχανολογικά Στοιχεία

Μ.Μ | Τεμάχια  
Ομάδα | Συμπλέκτης  
Υποομάδα | Ρουλεμάν

### Εφαρμογή σε Μοντέλο

Κατηγορία | Κανονικά - Aftermarket  
Εναλλακτική Μάρκα | ---  
Μάρκα | MERCEDES-BENZ  
Τύπος Μοντέλου | M/S TRUCK ATEGO II 01.04-  
Τύπος Μοντέλλου 2 | ---  
Τύπος Πλαισίου | ---  
Οικογένεια Κινητήρα | ---  
Οικογένεια Κινητ. 2 | ---  
Προδιαγραφές Κινητ. | ---  
Τύπος Καμπίνας | ---